Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU/Zakázky	E260596323	Plátce DPH		Leasing		VIN	W1V44760313824194
RZ	2TB8676	Tovární značka/typ	Mercedes-Benz / Vito Skříň (447)(07.2014->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ Distribuce, a. s.	Stav tachometru	106008	Odečteno			
Motor	motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT	Datum první registrace	15.02.2021	Datum příští TK			
Typ Převodovky			Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku	Odpovídající			

POPIS A STAV KOL						
Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Continental	225/55 17	Letní	4		
P - Náprava 1	Continental	225/55 17	Letní	4		
L - Náprava 2	Continental	225/55 17	Letní	4		
P - Náprava 2	Continental	225/55 17	Letní	4		

Díly na výměnu	
KONDENZÁTOR KLIMATIZACE	RÁM UPEVŇ. KONDENZÁTOR
AIRBAG SPOLUJEZDCE	SPÍNAČ ZÁMEK KAPOTY (EDW)
DVEŘE PŘ. P.	PÁS BEZPEČ. PŘ. L.
PÁS BEZPEČ. PŘ. P.	PÁS BEZPEČ. PŘ. STŘ.
PŘÍČNÍK, NÁRAZNÍK SPO.	LEPICÍ SADA NOSNÍK PODÉL.
NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. HOR.	FIREMNÍ ZNAČKA KAPOTA
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P.
PŘÍČNÍK MODUL PŘ.	DRŽÁK MODUL PŘ. L. VNĚ.
DRŽÁK MODUL PŘ. P. VNĚ.	DRŽÁK MODUL PŘ. L. STŘ.
DRŽÁK MODUL PŘ. P. STŘ.	DRŽÁK MODUL PŘ. HOR.
KRYT MŘÍŽKA CHLADIČE NAHOŘE	HVĚZDA MERCEDES PŘ.
DRŽÁK HVĚZDA MERCEDES	BLATNÍK PŘ. L.
BLATNÍK PŘ. P.	OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. L.
OBLOŽENÍ PODBĚH KOLA PŘ. P.	KAPOTA
ZÁVĚS KAPOTA L.	ZÁVĚS KAPOTA P.
UZÁVĚR KAPOTY ČÁST SPOD.	TLUMENÍ KAPOTA
SKLO ČELNÍ	OPR. SADA PROSKLENÍ
SENZOR DEŠŤOVÝ/SVĚTELNÝ	KRYT STĚRAČE KPL.
TĚSNĚNÍ KRYT STĚRAČE	NÁDRŽKA OSTŘIKOVAČE
SVĚTLOMET PŘ. L. KPL.	SVĚTLOMET PŘ. P. KPL.
SVĚTLOMET MLHOVÝ L.	SVĚTLOMET MLHOVÝ P.
HOUKAČKA L.	NÁRAZNÍK S MŘÍŽKA CHLADIČE PŘ.
OKO TAŽNÉ KRYT	PŘÍČNÍK NÁRAZNÍK PŘ. SPO.
KOLEJ UPEVŇ. NÁRAZNÍK PŘ. L.	KOLEJ UPEVŇ. NÁRAZNÍK PŘ. P.
PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. SPO.	VEDENÍ VZDUCHU NÁRAZNÍK PŘ. P.
VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ. L.	VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ. P.
PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. L.	PODPĚRA NÁRAZNÍK PŘ. P.
KRYT ZNAČKA REGISTR. PŘ.	TRUBKA PLÁŠŤOVÁ
VOLANT	AIRBAG ŘIDIČE
KATALYZÁTOR	KRYT MOTORU HOR.
VZDUCH. FILTR KPL.	TRUBKA NASÁV. VZDUCHU
CHLADIČ	CHLADIČ NÍZKÁ TEPLOTA
VEDENÍ VZDUCHU HOR.	HADICE CHLAD. KAPAL. CHLADIČ/MOTOR L. HOR.
HADICE CHLAD. KAPAL. CHLADIČ/MOTOR P. SPO.	VEDENÍ VZDUCHU L.
VEDENÍ VZDUCHU P.	VEDENÍ VZDUCHU SPO.
VENTILÁTOR CHLADIČE	002: NÁPLŇ - CHLADIVO KLIMATIZACE
003: NÁPLŇ - CHLADÍCÍ KAPALINA	

Verze zápisu: 2023-03-17

Díly na kontrolu / diagnostika	
001: DIAGNOSTIKA	015: KONTROLA GEOMETRIE - PŘ + Z NÁPRAVA
NÁRAZNÍK PŘ. SEŘÍDIT/NASTAVIT	SOUSTAVA BRZD. ODVZDUŠNIT
STĚRAČ / OSTŘIKOVAČ SKLA PŘEZKOUŠET (PODLE KRÁTKODOBÝ TEST)	SVĚTLOMET A/NEBO SVĚTLOMET MLHOVÝ SEŘÍDIT/NASTAVIT
KRÁTKODOBÝ TEST PROVÉST	ZAŘÍZENÍ PROTI ODCIZENÍ VOZ./IMOBILIZÉR / ZAŘÍZENÍ VÝSTRAŽNÉ PŘEZKOUŠET (PODLE KRÁTKODOBÝ TEST)
ŘÍD. JEDNOTKA KÓDOVAT (PODLE KRÁTKODOBÝ TEST)	AIRBAG / ZADRŽOVACÍ SYSTÉM / PÁSY BEZPEČ. PŘEZKOUŠET (PODLE KRÁTKODOBÝ TEST)

Práce	
NOSNÍK PODÉL. PŘ. L. OPR.	NOSNÍK PODÉL. PŘ. P. OPR.
005: NAPUSTIT / VYPUSTIT KLIMATIZACI	007: VOZIDLO USTAVIT NA ROVNACÍ RÁM (STOLICI)

Lakování	
DVEŘE SPOLUJEZDCE (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	NOSNÍK PODÉL. P. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PODBĚH PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PODBĚH PŘ. P. (VNITŘ. DÍL ST.II)
BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	

Nesouvisející poškození	
Střecha	Nárazník Z.

DALŠÍ INFORMACE

Totální škoda – Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka		Akceptace smluvní opravy	

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.

U prohlídky přítomen	Servis / Strachota
Místo prohlídky	Praha
Prohlídka provedena	28.10.2026, 09:20
Mobilní technik	Beran, Miloš