Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU/Zakázky	E260582660	Plátce DPH		Leasing		VIN	MMCJJKL20HH031279
RZ	1TJ0266	Tovární značka/typ	Mitsubishi / L200 (KK0/KL0)(2015->)				
Poškozený/pojištěný	ČEZ, a. s.	Stav tachometru	117489	Odečteno			
Motor	motor 2,4 Ltr. - 113 kW DI-D KAT	Datum první registrace	20.02.2018	Datum příští TK	01.03.2026		
Typ Převodovky			Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna			
Barva	Uni (2 vrstv.)		Typ PU	Havarijní pojištění			
Stav vozidla	Odpovídající		Stav laku				

Díly na výměnu	
STUPÁTKO P.	PŘÍČNÍK ZAVĚŠENÍ KOLA PŘ.
DRŽÁK SVĚTLOMET PŘ. P.	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ.
KRYT NÁRAZNÍK PŘ. SPO.	VENTIL MAGNETICKÝ VOLNOBĚŽKA

Díly na kontrolu / diagnostika	
S VÍCEÚČELOVÝ TESTER PŘEZKOUŠET	

Práce	
RÁM P. OPR.	

Lakování	
DRŽÁK SVĚTLOMETU P. (VNITŘ. DÍL ST.II)	NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1N) (-50%)

Předchozí poškození	
NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. (-50%)	

Nesouvisející poškození	
Střecha	Dveře výklopné Z.
Nárazník Z.	Bočnice LZ
Bočnice PZ	

DALŠÍ INFORMACE
Hraniční škoda. Vozidlo neopravovat. Způsob likvidace bude sdělen po výpočtu škody.

Forma likvidace	Předpoklad totální škody	Druhá prohlídka		Akceptace smluvní opravy	

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA

1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Poškození v zápisu nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění.
3. Pojištěný/poškozený musí prokázat příčinnou souvislost vzniku popsaného poškození vozidla se škodnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do výpočtu pojistného plnění.
4. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že neumožnění včasné další prohlídky následně zjištěného poškození vozidla, které není zapsáno v tomto zápisu o poškození, bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.
5. Náklady na opravu nesmí převýšit obvyklou (obecnou) cenu vozidla v době poškození.
6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.
7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídající využitelným zbytkům.
8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.
9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.



U prohlídky přítomen	Servis / p. Lacina
Místo prohlídky	Chomutov
Prohlídka provedena	20.10.2026, 13:32
Mobilní technik	Šoch, Jakub